INFORMAÇÃO SOBRE A ÁGUA BALNEAR

Código: PTCF8C

Classificação da qualidade da água

Água excelente para banhos

★★★ Excelente
★★ Boa
★ Aceitável
– Má

Classificação de acordo com Decreto-Lei n.º 135/2009 de 3 de junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 113/2012 de 23 de maio.
Para mais informação, consulte www.apambiente.pt; http:// snirh.pt

Bacia Hidrográfica: **Cávado**
Massa de água: **PT02CAV0095**
Concelho: Vila Verde

ÉPOCA BALNEAR 2026: 13 de junho a 13 de setembro
Frequência de amostragem: Quinzenal

Localização do Ponto de amostragem/Location of monitoring point: Lat: 41.597700°; Long: -8.457918°

INFORMATION ON BATHING WATER

Code: PTCF8C

Water quality classification

Excellent
bathing water quality

★★★ Excellent
★★ Good
★ Sufficient
– Poor

Classification to comply with the June 3rd Decreto-Lei 135/09, amended and republished by May 23rd Decreto-Lei 113/2012.
For further information, see www.apambiente.pt; http:// snirh.pt

River basin: **Cávado**
Water body: **PT02CAV0095**
Municipality: **Vila Verde**

BATHING SEASON 2026: From June 13th to September 13th
Sampling frequency: Every 2 weeks

DESCRIÇÃO DA ÁGUA BALNEAR
Praia localizada na margem direita do rio Cávado, dotada de extenso relvado e árvores criando zonas de sombra. Existe um bar, instalações sanitárias, parque de lazer e parque de estacionamento. Dotada de dispositivo de assistência a banhistas. Sofre influência da exploração hidroelétrica da mini-hídrica de Ruães localizada a jusante da praia. Os utentes devem consultar as regras de segurança existentes na praia e os avisos sobre os comportamentos a adotar e obedecer prontamente às instruções dos nadadores salvadores.
SE OCORRER POLUIÇÃO DA ÁGUA QUE POSSA AFETAR A SUA APTIDÃO PARA O USO BALNEAR, O BANHO SERÁ DESACONSELHADO OU INTERDITO
POLUIÇÃO DE CURTA DURAÇÃO (duração inferior ou igual a 72 horas)
Pode ocorrer, em caso de descargas clandestinas não tratadas, em situações de precipitação por arrastamento de carga microbiológica para o rio e linhas de água a montante, ou de avaria de infraestruturas de saneamento localizadas a montante da praia (ETAR e/ou estações elevatórias).

Nº DE DIAS EM QUE A PRÁTICA BALNEAR ESTEVE DESACONSELHADA OU INTERDITA DEVIDO A POLUIÇÃO DE CURTA DURAÇÃO NA ÉPOCA BALNEAR DE 2025	Nenhum

POTENCIAIS FONTES DE POLUIÇÃO MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA BALNEAR
Contaminação fecal, que pode ter origem em caso de descargas clandestinas não tratadas, em situações de precipitação por arrastamento de carga microbiológica, ou de avaria de infraestruturas de saneamento localizadas a montante da praia (ETAR de Palmeira, EEAR do Souto, EEAR da Ponte e EEAR da Marta).

SISTEMA DE ALERTA	Ainda não está implementado. Em caso de risco de ocorrência de fenómenos de poluição, será colocado um aviso a desaconselhar o banho.

POTENCIAL DE PROLIFERAÇÃO	CIANOBACTÉRIAS	MACROALGAS	FITOPLÂNCTON
	Improvável	Moderado	Improvável

BATHING WATER DESCRIPTION
On the right margin of Cávado river, the beach provides a wide lawn and trees. Beach with extensive lawn and trees creating shaded areas. There is a bar, toilet facilities, leisure park and car park. It is equipped with assistance and surveillance dispositive. It is affected by the hydroelectric operation of the Ruães mini-hydroelectric plant located downstream from the beach. Users should check the safety rules on the beach and the warnings on the behaviour to adopt and promptly follow the instructions of the lifeguards.
IN CASE OF A POLLUTION EVENT THAT AFFECTS WATER QUALITY, BATHING WILL BE ADVISED AGAINST OR PROHIBITED
SHORT TERM POLLUTION (for less than 72 hours)
It can occur, in the case of untreated clandestine discharges, in situations of precipitation by dragging microbiological load into the river and upstream streams, in case of malfunction of sanitation infrastructure located upstream of the beach (WWTP and/or pumping stations)

NUMBER OF DAYS IN WHICH BATHING WAS ADVISED AGAINST OR PROHIBITED DUE TO SHORT TERM POLLUTION EVENTS IN BATHING SEASON 2025	None

POTENTIAL MICROBIOLOGICAL POLLUTION SOURCES TO BATHING WATER
Faecal contamination, originated from untreated clandestine discharges, in situations of precipitation caused by microbiological load, or due the failure or malfunction of the wastewater treatment facilities located upstream of the beach (WWTP of Palmeira or pumping stations: Souto, Ponte and Marta).

ALERT SYSTEM	Not yet implemented. If there is a risk of pollution phenomena occurring, warning signs will be posted at the bathing water.

POTENTIAL FOR PROLIFERATION	CYANOBACTERIA	MACROALGAE	PHYTOPLANKTON
	No record	No record	No record

CONTATOS					CONTACTS
Departamento de Saúde Pública da ARS-Norte, I.P.	220411701	directora.dsp@arsnorte.min-saude.pt	www.arsnorte.min-saude.pt	Local Authority	
SEPNA-GNR – Comando Territorial de Braga	961 194 274	ct.brg.sepna@gnr.pt	www.gnr.pt	Authority	
Delegação Regional de Saúde do Norte	220411701	directora.dsp@arsnorte.min-saude.pt	www.dgs.pt	Health Authority	
Entidade gestora do sistema de saneamento: Águas do Norte, S.A.	253919020	geral@adnorte.pt	www.adnorte.pt	Sanitary Authority	
Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. / Administração da Região Hidrográfica do Norte	223400000	arhn.geral@apambiente.pt	www.apambiente.pt	Environment Agency	